



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Турина городского округа, Слободо – Туринского муниципального района
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской области
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«07» октября 2021 г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

623918, Свердловская область, Туринский район, с. Ленское, ул. Кирова, 59
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки № 101 (плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой, выездной проверки от 23.09.2021 г. № 101, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 66210061000200961486.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Дознаватель ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо – Туринского МР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области, старший лейтенант внутренней службы, Прудникова Любовь Алексеевна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ленская средняя общеобразовательная школа (МАОУ Ленская СОШ), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта образования МАОУ Ленская

СОШ

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 623918, Свердловская область, Туринский район, с. Ленское, ул. Кирова, 59

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ленская средняя общеобразовательная школа (МАОУ Ленская СОШ), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта образования МАОУ Ленская СОШ, ИНН 6656003905, юридический адрес: 623918, Свердловская область, Туринский район, с. Ленское, ул. Кирова, 59

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «30» сентября 2021 г., 10 час. 00 мин. по «30» сентября 2021 г., 11 час. 00 мин.
с «07» октября 2021 г., 10 час. 00 мин. по «07» сентября 2021 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочих дня, 2 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «30» сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по «30» сентября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по месту 623918, Свердловская область, Туринский район, с. Ленское, ул. Кирова, 59

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра б/н от 30.09.2021 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

проверочные листы не применялись и не заполнялись.

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) документы, находящиеся в контрольно-наблюдательном деле, а именно: правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы; декларация пожарной безопасности; технический паспорт БТИ на здание.

2) документы, представленные контролируемым лицом: журнал систем противопожарной защиты объекта, акт технического освидетельствования автоматических установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, акты приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию, договоры на обслуживание систем противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ), документы распорядительного характера, имеющиеся у контролируемого лица (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, акты тренировок по эвакуации людей из здания); удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия. 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Поэтажные планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов, что является нарушением п. 6.2.2 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».

2. План эвакуации 1 этажа не соответствует расположению помещений, что является нарушением п. 6.2.2 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».

3. На объекте отсутствует техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".

4. К моменту достижения системой предельного состояния руководителем организации не приняты меры к созданию новой системы (проект на автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не разработан), что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 1.10, п. 1.12 РД 009-02-96 «Система руководящих документов. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»).

5. Отсутствуют световые фотолюминесцентные экраны на местах размещения огнетушителей, что является нарушением п. 6.6.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».

6. Объект не в полной мере обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно раздела XIX Правил противопожарного режима в РФ

и Приложению №1 в зависимости от класса пожара, что является нарушением п. 60, п. 397, п. 406, приложение №1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".

7. Эвакуационный выход из помещения столовой захламлен, что является нарушением п. 16-ж Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".

8. Знаки путей эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов, что является нарушением п. 4.1. Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».

9. В помещении спортивного зала отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре, что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации", ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4. СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

10. В помещении столовой отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре, что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации", ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4. СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

11. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода ПК-3, ПК-4, ПК-5 не укомплектованы исправными ручными пожарными стволами, что является нарушением п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".

12. На объекте допускается снятие предусмотренных проектной документацией дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации на лестничной клетке первого этажа, что является нарушением п. 16-д Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации".

13. На объекте не в полном объеме обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации, что является нарушением требований п. 37 Постановления правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.1. Свода правил СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения».

14. Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека

от опасных факторов пожара, что является нарушением требований п. 30 Постановления правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об ответственности нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра б/н от 30.09.2021 года

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Дознаватель ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо – Туринского МР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области, старший лейтенант внутренней службы, Прудникова Любовь Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



Прудникова Любовь Алексеевна, дознаватель ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо– Туринского МР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области, телефон 83434923991, адрес электронной почты: tond-turinsk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» октября 2021 г., 11 час. 00 мин.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Акт направлен:

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий